



PLACO® ALUTRAMP

Accesorios



Descripción del producto

Trampilla de acceso fabricada con marcos y compuerta de aluminio y placa de yeso laminado H1 de 13 mm de espesor Placo® PPM 13.

Almacenaje y conservación

Almacenar sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniéndolos a cubierto y resguardados del sol y de la lluvia.

Condiciones de instalación

Consultar el Manual del Instalador Placo® y el Manual de Soluciones Constructiva en Placa de Yeso Laminado.



Manipulación

Se recomienda la utilización de guantes con resistencia al corte Categoría 4.

Características	Valor
Tipo de marco	Aluminio, muy ligero, ideal para techos.
Tipo de apertura	Apertura presionando en el lado opuesto a las bisagras.
Tipo de puerta	Puerta de placa de yeso laminado H1 de 13 mm de espesor (PPM 13).
Acabado	Admite pintura y todo tipo de acabados.

Designación	Cantidad (uds/caja)	Marco exterior (mm)	Hueco de Instalación (mm)	Compuerta (mm)
ALUTRAMP 40X40	5	443	402	396
ALUTRAMP 600X600	5	643	602	596

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto, están basadas en el conocimiento técnico actual y la experiencia de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. sobre sus productos. Los cuales deben ser correctamente almacenados, manejados e instalados durante su vida útil. A todos los pedidos se les aplican los términos de Condiciones Generales de Venta y Suministro de Saint-Gobain Placo S.A. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas del producto sin previo aviso. Es responsabilidad del usuario conocer y utilizar la versión última y actualizada de las fichas técnicas de producto, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite. El contenido de este documento no es exhaustivo. Saint-Gobain Placo S.A. declara toda responsabilidad en caso de utilización de nos productos de manera no conforme con las indicaciones suministradas por Saint-Gobain Placo S.A. Dentro de los límites legales Saint-Gobain Placo S.A. no será responsable del lucro cesante ni de daños indirectos.