

PLACOLISTEL® 105

Accesorios



Descripción del producto

Perfil lacado de aluminio en color blanco y con forma de «Z», con taladros para facilitar su fijación mediante el empleo de tornillos a las placas de yeso laminado para crear tabicas, marcos, superficies discontinuas o motivos en relieve en sistemas de placa de yeso laminado.

Almacenaje y conservación

Almacenar sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniéndolos a cubierto y resguardados del sol y de la lluvia.

Características	Valor
Tipo de material	Aluminio 6063T6


Largo	Dimensiones (mm)		Acondicionamiento
	Ala perforada	Ala sin perforar	
3000	25,00	25,00	20 Unidad/Paquete

Manipulación

Se recomienda la utilización de guantes con resistencia al corte Categoría 4.

Condiciones de instalación

Consultar el Manual del Instalador de Placo®



Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.

Oficinas Centrales: Príncipe de Vergara, 132. 28002 Madrid
Atención al cliente: 902 253 550 / 902 296 226. www.placo.es



Ces informations et, en particulier, les recommandations concernant l'application et l'utilisation du produit, sont basées sur les connaissances techniques et l'expérience actuelles de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. concernant ses produits, qui doivent être correctement stockés, manipulés et installés pendant leur durée de vie. Les Conditions générales de vente et de livraison de Saint-Gobain Placo S.A. s'appliquent à toutes les commandes. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques du produit sans préavis. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de connaître et d'utiliser la dernière version mise à jour des spécifications techniques du produit, dont des copies seront envoyées à quiconque en fera la demande. Le contenu de ce document n'est pas exhaustif. Saint-Gobain Placo S.A. décline toute responsabilité en cas d'utilisation de nos produits d'une manière non conforme aux indications fournies par Saint-Gobain Placo S.A. Dans les limites légales, Saint-Gobain Placo S.A. ne sera pas responsable de toute perte de profit ou de tout dommage indirect.