

# Comunicado Tarifa Agosto 2018

25/10/2018

En la Tarifa agosto 2018 se han detectado las siguientes erratas tras su impresión:

- En la página 30 se hace referencia a la página donde podemos encontrar más información sobre los tornillos Habito®, y su página correspondiente es en la página 77.
- En la página 91 la longitud correcta del tornillo THTPF es de 38mm.
- En la página 135 el Primario Quick Lock 15 su longitud correcta es 3000mm.
- La disponibilidad de GYPT POINT TIPO 12 E-15 (GYH41250600AC) aparece de color verde y debería aparecer en asterisco.
- La disponibilidad de GYPT POINT TIPO 11 E (GYH41150600AC) aparece de color rojo y debería aparecer de color verde.
- La perfilería Hydrostil debe estar en el grupo de facturación G30 en vez de G33.

Además, en la Tarifa agosto 2018 se han realizado las siguientes actualizaciones:

- Grupo de facturación del G28 al G33 de toda la familia de tornillos.

\*La tarifa con las erratas corregidas y las actualizaciones se encuentra en: [www.placo.es](http://www.placo.es)

